

وسیله مناسب بستن تیغه فرز غلطکی پیشانی؟

1-درن مخصوص خاردار است ☒

2-درن بلند است

3-کولت و فشنگی است

4-کولت سه نظام دار است

اگر یک قسمت کوچک از یک جسم در برش نشان داده شود به آن می گویند؟

1-نیم برش

2-برش موضعی ☒

3-برش شکسته

4-برش ساده

با افزایش درصد کربن در فولادها

1-سختی فولاد بیشتر می شود ☒

2-سختی فولاد کمتر می شود

3-شکل پذیری فولاد بیشتر می شود

4-دمای ذوب فولاد پایین می آید

با کدامیک از تیغه فرزهای زیر می توان روی کار بار داد؟

1- تیغه فرزى كه يکى از لبه هاى برنده آن تا مرکز ادامه داشته باشد ☒

2- تیغه فرز غلطکى

3- تیغه فرز الماسه

4- تیغه فرز خشن تراشى

به فرمان هاى كه هنگام روشن شدن دستگاه فعال مى گردند فرمان هاى گفته مى شود؟

1- حاکم ☒

2- غير خودنگهدار

3- غير حاکم

4- خود نگهدار

در صورت شکستن ابزار و جايگزين نمودن ابزار جديد کدام گزینه بايد اصلاح گردد؟

1- اختلاف طولى ابزار ☒

2- اختلاف قطرى ابزار

3- نقطه صفر قطعه کار

4- رفرنس دستگاه

در پاکت تراشى اگر مقدار جابجايى تیغه فرز نسبت به مسير قبلى (mida) داده نشود مقدار آن را طرف دستگاه:

1-50 درصد قطر ابزار منظور می‌گردد ☒

2-80 درصد قطر ابزار منظور می‌گردد

3-60 درصد قطر ابزار منظور می‌گردد

4-70 درصد قطر ابزار منظور می‌گردد

برای تراشیدن یک قطعه اگر کد جبران شعاعی فعال نباشد ابعاد قطعه کار؟

1- به اندازه قطر تیغه فرز کم می‌شود ☒

2- به اندازه قطر تیغه فرز اضافه می‌شود

3- به اندازه شعاع تیغه فرز کم می‌شود

4- به اندازه شعاع تیغه فرز اضافه می‌شود

اگر مختصات یک نقطه با نزدیکترین فاصله اش از هر یک از محورهای مختصات تعریف گردد به آن مختصات گفته می‌شود؟

1- دکارتی

2- مطلق

3- نسبی ☒

4- قطبی

به فرمانهایی که در یک خط نوشته شده و بدون نیاز به نوشتن در خطهای بعدی فعال باشند گفته می‌شود؟

1-خود نگهدار ☒

2-کنسل کننده

3-حاکم گفته

4-بر خود نگه دار

در برنامه نویسی به یک رقم یا نماد خاص که با فشار روی کلید روی صفحه ظاهر و یک بایت از حافظه را اشغال نماید

1-کاراکتر ☒

2-ادرس

3-فرمان

4-برنامه